

回転盤について

回転盤は種類により回しにくく固い物があります。手では容易に回転させることが無理な場合以下の図のように片面の板をずらして下さい。

回転盤の片面を机の端に置き、外側の片面の上を木槌（またはゴムハンマー）で叩きます。約45度回転させて、イスや座板等に取り付けて下さい。取り付け後はテコの応用で簡単に回転させることができます。回転盤隙間中央部にはグリスを注入塗布することをお薦めします。また回転盤全体に潤滑スプレーを塗布する事をお薦めします。

